

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Guitarra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Se observa que la pared está finalizado el repello



Foto 2: Se observa que las paredes se aplico cernido exterior e interior de la cocina




Foto 3: Se observa instaladas las ventanas de vidrio y el balcón de metal.



Foto 4: Se observa que la estufa ya reparada y funcional, con el cubrimiento de ladrillo, las parrillas y la chimenea.






Foto 5: Se observa instalada en el techo la lamina y estructura para cubrir el recinto completo de la cocina.



Foto 6: Se observa que el canal ya reparado y funcional.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y debe indicar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Guitarra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	5/12/2024



Foto 7: Se observa el piso cerámico terminado.



Foto 8: Se observa que se hizo banqueta de concreto en el contorno de la cocina.



Foto 9: Se observa que se instaló y pintó una puerta en el acceso a cocina.



Foto 10: Se observa pintada la cocina tanto adentro como afuera



Foto 11: Se observa el portón ya finalizado




Foto 12: Se observa repello y pintura terminados en aulas en ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Guitarra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	5/12/2024



Foto 13: Se observan puertas pintadas y ya hecho el mantenimiento de las mismas



Foto 14: Se observan las paredes de aulas resanadas y pintadas



Foto 15: Se observa la instalación finalizada de ventanería de metal mas vidrio en aulas donde ingresaba agua



Foto 16: Se observa las puertas ya pintadas con el mantenimiento realizado




Foto 17: Se observa la malla perimetral ya reparada



Foto 18

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para registrar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos
--	--