Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GUITARRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-43	FECHA:	

Foto1: SE OBSERVACAMBIO DE LA LÁMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL DE LA COCINA Y BODEGA,

Foto 2: SE OBSERVA EN PROCESO EL MEJORAMIENTO DE LA COCINA, CON LA CONFORMACIÓN DE MURO, BALCONES Y PUERTA.

Foto 3: SE OBSERVA EL TRABAJO DE VENTANAS Y BALCONES EN PROCESO.

Foto 4: SE OBSERVA PRIMEROS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PUERTA.

Foto 5: SE OBSERVA CAMBIO DE PISO

Foto 6: SE OBSERVA INSTALACIÓN DE PILA Y MUROS INTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del CEP

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA GUITARRA * CONSEJO EDUCATIVO * RETALHULEU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN ALDEA LA GUITARRA, RETALHULEU

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GUITARRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-43	FECHA:	

Foto7: SE OBSERVA CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BANCO DE CONCRETO DE AZULEJO

Foto 8: SE OBSERVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Foto 9: SE OBSERVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MUROS EXTERIORES.

Foto 10:SE OBSERVA SUSTITUCION DE LETRINASE INSTALACIÓN DE AZULEJO Y PINTURA

Foto 11: SE OBSERVA MANTENIMIENTO DE PUERTAS.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA GUITARRA
CONSEJO EDUCATIVO
RETALHULEU

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
ALDEA LA GUITARRA, RETALHULEU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público