

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN LUIS, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0064-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa que se está sustituyendo lámina por lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Se observa que se sustituye soporte de metal por metal.



Foto 3: Se observa que se están sustituyendo puertas



Foto 4: Se observa el proceso para sustituir balcones de metal.



Foto 5: Se observa que se está sustituyendo torta de concreto por piso cerámico.




Foto 6: Se observa que se está aplicando pintura latex acrílica en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Signature of the President of the OPE

Firma y sello del Presidente de la OPE



Signature of the Director of the Public Educational Center

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN LUIS, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0064-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Se observa que se está realizando una estación de lavado.



Foto 8: Se observa que se está realizando la sustitución de malla por baranda de metal.



Foto 9: Se observa que se está reparando el muro perimetral.



Foto 10: Se observa que se está reparando la plancha de concreto en patio.




Foto 11: Se observa que la estufa rural se está reparando.



Foto 12: Se observa que se están reparando los azulejos en mueble de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN LUIS, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0064-43	FECHA:	15/11/2024




Foto 13: Se observa que la pila se esta sustituyendo.



Foto 14: Se observa que se está repellando el muro y sellando las grietas y fisuras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--