

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN LUIS, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0064-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 1: Se observa que se sustituyó lámina por lámina troquelada calibre 26.




Foto 2: Se observa que se sustituyó soporte de metal por metal.



Foto 3: Se observa que se sustituyeron dos puertas



Foto 4: Se observa que se sustituyeron balcones de metal.





Foto 5: Se observa que se realizó la sustitución de torta de concreto por piso cerámico.




Foto 6: Se observa que se aplicó pintura latex acrílica en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 ESCUELA RURAL SAN LUIS


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

 ESCUELA RURAL SAN LUIS DIRECCION



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN LUIS, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0064-43	FECHA:	06/12/2024




Foto 7: Se observa que se hizo una estación de lavado con ocho chorros.



Foto 8: Se observa que se realizó la sustitución de malla por baranda de metal.



Foto 9: Se observa que se reparó el muro perimetral.




Foto 10: Se observa que se se hizo la reparación en plancha de concreto en patio.




Foto 11: Se observa que se hizo la reparación de la estufa rural.




Foto 12: Se observa que se repararon los azulejos en mueble de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPEL



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN LUIS, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0064-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 13: Se observa que se sustituyó la pila.






Foto 14: Se observa que se hizo el repello en muro y sellado de grietas y fisuras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director-Centro Educativo Público
---	---