

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD SAN JOSÉ LAS DELICIAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0085-42 | FECHA:                         | 17/06/2024                      |



Foto 1: Se observa en vista de planta el espacio delimitado para el techado de lámina de cocina.



Foto 2: Se observa en vista de planta el espacio delimitado para la colocación de estructura de soporte de metal.



Foto 3: Se observa el bano de la puerta de cocina donde se necesita colocar puerta.



Foto 4: Se observan los banos de ventanas donde se necesita colocar balcones.



Foto 5: Se observa el estado actual de los polletones en mal estado.



Foto 6: Se observa en planta el espacio donde debe colocarse el piso antideslizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Escuela Oficial Rural Mixta

DIRECCIÓN

Comunidad

San José Las Delicias

Retalhuleu

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD SAN JOSÉ LAS DELICIAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0085-42 | FECHA:                         | 17/06/2024                      |



Foto 7: Se observa el espacio donde se colocarán los grifos de agua.



Foto 8: Se observa el área donde debe instalarse y suministrarse la electricidad.



Foto 9: Se observa el área en donde se debe realizar el suministro e instalación de pila de concreto.




Foto 10: Se observa el área donde debe aplicarse el repello más cernido, por dentro y por fuera.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta  
DIRECCIÓN  
Comunidad  
San José Las Delicias  
Retalhuleu