



Ministerio de Educación  
Costa Rica

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD SAN JOSÉ LAS DELICIAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0085-42 | FECHA:                         | 17/06/2024                      |



Foto 1: Se observa proceso de fundición de losa.



Foto 2: Se observa el entarimado de la losa.



Foto 3: Se observa el proceso de instalación de puerta.



Foto 4: Se observa el proceso de instalación de cortinas.



Foto 5: Se observa el proceso de construcción de los polletones.



Foto 6: Se observa la colocación del piso de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta  
DIRECCIÓN  
Comunidad  
San José Las Delicias  
Retalhuleu



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD SAN JOSÉ LAS DELICIAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0085-42 | FECHA:                         | 17/06/2024                      |



Foto 7: Se observa el espacio donde se están colocando los grifos de agua.



Foto 8: Se observa el área donde debe instalarse y suministrarse la electricidad.



Foto 9: Se observa el proceso de construcción de pila.



Foto 10: Se observa el proceso de aplicación de repello más cernido, por dentro y por fuera.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta  
DIRECCIÓN  
Comunidad  
San José Las Delicias  
Retalhuleu