



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN JOSÉ LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0085-42	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: Se observa la losa construida de la cocina.



Foto 2: Se observa la losa construida de la cocina.



Foto 3: Se observa la puerta colocada de la cocina.



Foto 4: Se observan los valcones y cortinas instaladas.




Foto 5: Se observa el estado actual de los polietileno.



Foto 6: Se observa Instalado el piso de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCIÓN
Comunidad
San José Las Delicias
Retalhuleu



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0085-42	FECHA:	17/06/2024




Foto 7: Se observan los grifos instalados.




Foto 8: Se observa el área terminada para suministrarse la electricidad.



Foto 9: Se observa la pila de cocina terminada.



Foto 10: Se observa el área repellada y cernida de la fachada de la cocina.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCIÓN
Comunidad
San José Las Delicias
Retalhuleu