



Ministerio de Educación
Gobierno

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM AREA PAMPA SECA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AREA PAMPA SECA ZONA DOS CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0088-42	FECHA:	30/11/2024



Foto 1. Se observa que la estructura de baño esta haciendo trabajada



Foto 2: Se Observa que el baño esta con lamina nueva y costanera esta haciendo colocada




Foto 3. Se observa que las paredes del sanitario fueron repelladas



Foto 4. Se observa que las laminias fueron cambiadas y colocadas nuevas




Foto 5. Se observa que se coloco barandal nuevo



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anabelly cortez Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

