



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. COMUNIDAD AGRARIA SANTA ISABEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0090-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL.



Foto 2: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DE LÁMINA.



Foto 3: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA INSTALACIÓN DEL PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE.



Foto 4: SE OBSERVA LA INSTALACIÓN DE BALCONES.



Foto 5: SE OBSERVA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ARTESANAL.



Foto 6: SE OBSERVA EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE PUERTA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Agraria Santa Isabel, Retalhuleu.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público.





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE PRESENCIA DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. COMUNIDAD AGRARIA SANTA ISABEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0090-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: SE OBSERVA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO.



Foto 8: SE OBSERVA LA SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vive Law Pulcin

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

