

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: La estufa se encuentra en proceso de remozamiento.



Foto 2: En proceso el remozamiento del piso de la cocina.



Foto 3: Se observa la pared en trabajo de remozamiento para colocar azulejo.



Foto 4: Se observa en proceso la limpieza de la pared para posteriormente pintarla.




Foto 5: En proceso la instalación de cableado.




Foto 6: En proceso el cambio de la estructura metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Carlos Octaviano
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: En proceso el cambio de lámina.



Foto 8: En proceso el mantenimiento de los balcones.



Foto 9: En proceso el repello de la pared.



Foto 10: Se observa en proceso el mantenimiento de las puertas de los baños.



Foto 11: En proceso el cambio de inodoros.



Foto 12: Se observa el proceso la colocación de piso antideslizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julio Enrique Sotelo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 13: En proceso la colocación de azulejo en las paredes.



Foto 14: En proceso la reparación del muro.



Foto 15: En proceso la reparación del canal.



Foto 16: En proceso la instalación de ventanería



Foto 17: En proceso el cambio de lámina.




Foto 18: En proceso la instalación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julio Enrique Sotolongo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 19: En proceso el cambio de canales de agua pluvial



Foto 20: En proceso la pintura de las paredes.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

