

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Finalización de la estufa.



Foto 2: Finalización del piso de la cocina.



Foto 3: Finalización de colocación de azulejo en la cocina.



Foto 4: Finalización de la pared de la cocina pintada.



Foto 5: Finalización de instalación eléctrica.



Foto 6: Finalización de la estructura metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julio Cesar Esteban

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Finalización del cambio de lámina.



Foto 8: Finalización de los balcones.



Foto 9: Finalización del repello de la pared.



Foto 10: Finalización de las puertas de los baños.




Foto 11: Finalización del cambio de inodoros.



Foto 12: Finalización de la colocación de piso antideslizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 13: Finalización de azulejo en las paredes.



Foto 14: Finalización de la reparación del muro.



Foto 15: Finalización de la reparación del canal.



Foto 16: Finalización de la instalación de ventanería



Foto 17: Finalización del cambio de lámina.



Foto 18: Finalización de la colocación piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julio Enrique Velasco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 19: Finalización del cambio de canales de agua pluvial



Foto 20: Finalización de la pintura de las paredes.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

