

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GUITARRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0100-45	FECHA:	16 DE JUNIO 2024



Foto 7: SE OBSERVAN QUE LAS PUERTAS DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS LES ESTAN DANDO SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO.



Foto 8: SE OBSERVA QUE ESTAN CAMBIANDO LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 9: SE OBSERVA QUE LOS MUROS DEL MÓDULO DE AULAS 1, ESTAN RECIBIENDO SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO.



Foto 10: SE OBSERVA QUE LA BANQUETA DEL MÓDULO 2, ESTA SIENDO REPARADA.



Foto 11: SE OBSERVA QUE ESTAN INSTALANDO EL CANAL DE METAL DEL MÓDULO 2,



Foto 12: SE OBSERVA QUE BALCONES DE METAL DEL MÓDULO DE AULAS 2 ESTA RECIBIENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Espada

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GUITARRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0100-45	FECHA:	16 DE JUNIO 2024



Foto 13: SE OBSERVAN QUE LAS PUERTAS DEL MÓDULO DE AULAS ESTAN RECIBIENDO SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO.



Foto 14: SE OBSERVA QUE EL PISO CERÁMICO LO ESTAN LEVANTANDO PARA PODER SUSTITUIRLO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

claudia espada Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--