



Ministerio de Educación  
Costa Rica

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                               |                                |                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU                                    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CENTRO URBANO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0101-46                                 | FECHA:                         | 12/06/2024                                 |



Foto 1: Se observa deterioro y grietas en el piso de los módulos de los servicios sanitarios



Foto 2: Se observa deterioro de pintura en las paredes interiores y exteriores de los módulos de los servicios sanitarios



Foto 3: Se observan los sanitarios en mal estado, por tal motivo necesitan sustitución.



Foto 4: Se observan los lavamanos de concreto se encuentran en mal estado




Foto 5: La ducha se encuentra en mal estado, por tal motivo necesita reparación



Foto 6: Los migitorios se encuentran en mal estado y por ahorrar espacio se sustituirán por unos de concreto y azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Amador L. U.*  
Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Costa Rica

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                               |                                |                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU                                    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CENTRO URBANO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0101-46                                 | FECHA:                         | 12/06/2024                                 |



Foto 7: La tubería presenta fugas de agua, el deterioro es inminente por los años



Foto 8: Las puertas que dividen cada uno de los baños, debido a que son de madera, se encuentran en mal estado




Foto 9: La losa cuenta con filtraciones de agua por tal motivo debe de se impermeabilizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

