

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Los Caspiroles	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. A. Calle, Calle de los Caspiroles 1-94 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0112-43	FECHA:	17/06/2024



Foto1: Mantenimiento completo a estructura metalica.




Foto 2: Sustitucion completa del techo y sustitucion completo de cielo falso dañado por cielo de pvc.




Foto 3: Sustitucion de sistema electrico finalizado.



Foto 4: Cambio de cuatro servicios sanitarios.



Foto 5: Sustitucion de dos lavamanos viejos por dos nuevos.



Foto 6: Se colocaron puertas nuevas en los servicios sanitarios de niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOF

 Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Los Caspiroles	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. A. Calle, Calle de los Caspiroles 1-94 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0112-43	FECHA:	17/06/2024



Foto1: Suministro de torre y deposito de agua de 1100 litros.

Foto 2:


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe firmar cada una de ellas.

 Firma y sello del Presidente del Comité OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Los Caspiroles	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. A. Calle, Calle de los Caspiroles 1-94 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0112-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: Se completo mantenimiento de estructura metalica y techo del pasillo.



Foto 2: Se instalo cielo de pvc en la direccion.




Foto 3: Sustitucion de tubo y chorro de la pila.




Foto 4: Baño de niños pintado



Foto 5:

x

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

