

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. CALLE 0-70-ZONA 3, COLONIA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0151-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso de piso cerámico



Foto 2: Se observa el proceso de mantenimiento de ventanas



Foto 3: Se observa el proceso de las paletas de cristal



Foto 4: Se observa el proceso de costanera




Foto 5: Se observa el proceso de pintura de pared



Foto 6: Se observa el proceso colocación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. CALLE 0-70-ZONA 3, COLONIA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0151-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Se observa el proceso de el caminamiento



Foto 8: Se observa el proceso de instalación de accesorios de baño



Foto 9: Se observa el proceso de la pintura



Foto 10: Se observa el proceso de plancha de concreto




Foto 11: Se observa el proceso del ceramico




Foto 12: Se observa el proceso de la pintura en las paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. CALLE 0-70-ZONA 3, COLONIA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0151-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 13: Se observa el proceso de encaminamiento



Foto 14: Se observa el proceso de instalación de tubería para agua potable de la pila



Foto 15: Se observa el proceso de instalación de estufa



Foto 16: Se observa el proceso de instalación de pila



Foto 17: Se observa el proceso de instalación del piso cerámico en la cocina



Foto 18: Se observa el proceso de la puerta de la cocina e instalación de la misma

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐DURANTE ☒

X

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. CALLE 0-70-ZONA 3, COLONIA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0151-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 19: Se observa el proceso de la mesa de concreto en la cocina



Foto 20: Se observa el proceso de instalación de las puertas en el almacenamiento



Foto 21: Se observa el proceso de la instalación de la electromalla



Foto 22: Se observa el proceso de reforzamiento



Foto 23: Se observa el proceso de azulejo de los muebles



Foto 24: Se observa el proceso de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A blue ink signature and a circular stamp of the Consejo Educativo.

Firma y sello del Presidente de la OPF

A blue ink signature and a circular stamp of the Dirección.

Firma y Sello Director Centro Educativo

A circular official stamp of the Urbana María Soledad Ayau J. V. and the Dirección in Retalhuleu.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. CALLE 6-70-ZONA 3, COLONIA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0151-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 25: Se observa el proceso de reforzar el techo



Foto 26: Se observa el proceso de reforzamiento

Foto 27:

Foto 28:

Foto 29:

Foto 30:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

