



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA BENDICIÓN CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0195-42	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: SE OBSERVA QUE HACE FALTA VENTANAS DE PVC



FOTO 2: SE OBSERVA QUE EL PISO DE CEMENTO DE MAL ESTADO



FOTO 3: SE OBSERVA BALCONES EN MAL ESTADO



FOTO 4: SE OBSERVA LAS PUERTAS EN MAL ESTADO



FOTO 5: SE OBSERVA CHAPA EN MAL ESTADO



FOTO 6: SE OBSERVA PAREDES EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA BENDICIÓN CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0195-42	FECHA:	3/10/2024



Foto 7: SE OBSERVA QUE EL ROTOPLAS NO CUENTA CON SU TORRE PARA CONTAR CON UNA MEJOR PRESIÓN DE AGUA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--