

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0264-43	FECHA:	02/10/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se encuentra en mal estado



Foto 2: Se observa el soporte de madera esta dañado.



Foto 3: Se observa que el piso de cemento liquido necesita mejoras



Foto 4: Se evidencia que el perímetro esta en mal estado

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Dimas A. P. D.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

