



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0264-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: se realizó la sustitución de la lámina,



Foto 2: Se realizó el cambio de la estructura de soporte de madera.




Foto 3: se mejoró el piso de las aulas y pasillos.



Foto 4: se observa el muro perimetral de muro prefabricado acabado.




Foto 5: se pudo trabajar algunos metros más de muro perimetral, por un sobrante de fondos, ya que la mano de obra fue dada por los padres de familia.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dimas A.C.O.

Firma y sello del Presidente de la O.P.C.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

