



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BEREÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VAQUILITO, FINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0330-43	FECHA:	1/12/2024



Foto 1: Se observa la finalización del cambio de lámina.



Foto 2: Se observa la finalización del cambio de la estructura de soporte.



Foto 3: Se observa la finalización del piso.



Foto 4: se observa la finalización de la colocación de balcones.



Foto 5: Se observa la finalización de la pila.




Foto 6: Se observa la finalización de la estufa artesanal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.R.M. BEREÁ





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BEREÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VAQUILITO, FINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0330-43	FECHA:	1/12/2024



Foto 7: Se observa la finalización del sistema eléctrico.



Foto 8: Se observa la finalización de la aplicación de pintura en interior y exterior.



Foto 9: Se observa la finalización de la colocación de la puerta.



Foto 10: Se observa la finalización de la colocación de azulejo.



Foto 11: Se observa la finalización del área de la línea de agua negra.



Foto 12: Se observa la finalización del portón principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BEREÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VAQUILITO, FINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0330-43	FECHA:	1/12/2024



Foto 13: Se observa la finalización de la torta de cemento en el patio.



Foto 14: Se observa la finalización de la reparación del sanitario.



Foto 15: Se observa la finalización la reparación de las puertas.



Foto 16: Se observa de la finalización de reparación de la tubería principal de agua potable.



Foto 17: Se observa la finalización de la estación de lavado de concreto y azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

