

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TRES CRUCES, LA BARRITA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0334-43 | FECHA:                         | 14/06/2024                      |



Foto 1: Se observa el piso deteriorado en todas las salones de clase de la escuela.



Foto 2: Se observa las puertas sin chapa y deterioradas de la pintura en todas las aulas de la escuela.



Foto 3: Se observan los salones y el exterior de las aulas, con la pintura desgastada.



Foto 4: Se observan las aulas con poca ventilación e iluminación natural.



Foto 5: Se observa poca iluminación y sin instalación eléctrica en la escuela.



Foto 6: Se observa las puertas de los baños con daños considerables

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

KJHT

Firma y sello del representante de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TRES CRUCES, LA BARRITA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0334-43 | FECHA:                         | 14/06/2024                      |



Foto 7: Se observan en mal estado la malla que conforma el muro perimetral de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y registrar el número de hojas.

KJHT

Firma y sello del representante de la ODE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

