

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0335-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: Se observa que la puerta para ingreso a los baños fue instalada y pintada



Foto 2: Se observa que las puertas de los servicios fueron instaladas y pintadas.



Foto 3: Se observan que el azulejo de los baños y el inodoro bué sustituido.



Foto 4: Se observa el trabajo terminado del azulejo en baños





Foto 5: Se observa el trabajo terminado de pintura en modulo de ingreso a baños



Foto 6: Se observa puerta de cocina están terminadas, colocadas y pintadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CFF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0335-43	FECHA:	4/12/2024




Foto 7: Se observa la finalización del trabajo de albañilería en estufa.



Foto 8: Se observa la finalización del tallado de ventana y de desayunoador para despacho alimentación para grados pequeños



Foto 9: Se observa la finalización de la torta de cemento.



Foto 10: Se observa la finalización del tendido eléctrico de cada uno de los salones de clases.




Foto 11: Se observa la finalización e instalación de los balcones en cada uno de los salones.



Foto 12: Se observa la colocación y finalización de los trabajos en los canales de cada uno de los módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0335-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 13: Se observa el trabajo terminado en la filtración en uniones de techo y pared.



Foto 14: Se observa el trabajo terminado en el cambio de chapas de los salones de clases.



Foto 15: Se observa la finalización de piso.




Foto 16: Se observa que el portón está colocado y terminado.





Foto 17: Se observa que la caja de registro está terminada así como la instalación de tubería para aguas negras.



Foto 18: Se observan el trabajo terminado de cambio de tubería para el paso de aguas negras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Foto 17: Se observa malla perimetral al lado cancha de fútbol de la comunidad en mal estado Firma y sello del Presidente de la OPR	 Foto 16: Se observa pila sin caja de registro ni drenaje de aguas negras. Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0335-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 19: Se observa la finalización de trabajo de perimetral.




Foto 20: Se observa el trabajo finalizado de pintura de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---