

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA INES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0360-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Se observa el único módulo de servicios sanitarios finalizado




Foto 2: Se observa el cambio de lámina y la colocación de filas de block.



Foto 3: Se observa el cambio de lámina y estructura metálica finalizada.



Foto 4: Se observa la colocación de la ventana en el modulo de los baños ya finalizado.



Foto 5: Se observa la colocación de banqueta de concreto en el módulo del baño finalizado.



Foto 6: Se observa la sustitución de las gradas del servicio sanitario finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA INES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0360-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 7: Se observa el piso de los modulos del sanitario finalizado.



Foto 8: Se observa el pavimento finalizado.



Foto 9: Se observa pila ya finalizada.



Foto 10: Se observa los muros de los modulos 1 y 2 finalizados.




Foto 11: Se observa la puerta metalica del módulo de aula 2 finalizada.



Foto 12: Se observa los balcones de metal de módulo de aulas 2 finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF
Retalhuleu


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Retalhuleu

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA INES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0360-43	FECHA:	05/06/2024




Foto 13: Se observa el mantenimiento del piso de módulo 2 ya finalizado.




Foto 14: Se observa el piso del modulo 1 finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

