

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AV 1-36 ZONA 4, BARRIO MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0380-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Se observa trabajos de instalación de piso nuevo



Foto 2: Se observan proceso de ajuste de puertas nuevas



Foto 3: Se observa fabricación de puertas para entrada a los baños



Foto 4: Se observan inodoros desmontados para cambio



Foto 5: Se observan paredes trabajadas para instalación de azulejo



Foto 6: Se observan puertas de sanitarios con mantenimiento previo a instalación

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías.

 Firma y sello del Presidente de la CIP	ESCUELA OFICIAL URBANA MILITAR MONTERREY J. V. O.P.F. Retalhuleu, Retalhuleu
---	--

 Firma y Sello Director	 Dirección de Retalhuleu
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EQUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AV 1-36 ZONA 4, BARRIO MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0380-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 7: Se observa chorros desmontados para cambio



Foto 8: Se observa inicio de aplicación de pintura



Foto 9: Se observa mingitorio en proceso de armado



Foto 10: Se observan trabajos de mejora en muro



Foto 11: Se observa lámina vieja retirada



Foto 12: Se observa desmontaje de estructura de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar adjuntos y actualizar el número de hojas.

	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MONTERREY J. V. O.P.F. Retalhuleu, Quintana Roo
--	--

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AV 1-36 ZONA 4, BARRIO MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0380-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 13: Se observa azulejo en mal estado desmontado



Foto 14: Se observa pila en mal estado retirada



Foto 15: Se observa sistema eléctrico en reparación con el entubado y cableado nuevo



Foto 16: Se observa reparación de repello en pared



Foto 17: Se observa pared en reparación de cernido



Foto 18: se observa trabajos de impermeabilizado de losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos de hojas.

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
 MONTERREY J. V.
O.P.F.
 Retalhuleu, Retalhuleu

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
 DIRECCIÓN
 MONTERREY J. V.
 Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EQUIM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AV 1-36 ZONA 4. BARRIO MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0380-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 19: Se observa con primera mano de pintura




Foto 20




Foto 21




Foto 22




Foto 23



Foto 24

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
MONTERREY J. V.
O.P.F.
Retalhuleu, Retalhuleu


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

