



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL PEDREGAL I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS EL PEDREGAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0414-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se encuentra en mal estado.




Foto 2: Se observa estructura de soporte de metal que necesita mantenimiento.



Foto 3: Se observa que los balcones se encuentran en mal estado.



Foto 4: Se observa que se necesita banco de trabajo.



Foto 5: Se observa que se necesita aplicación de pintura.



Foto 6: Se observa que el inodoro requiere reparación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL PEDREGAL I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS EL PEDREGAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0414-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 7: Se observa que el piso se encuentra en mal estado.



Foto 8: Se observa que no se cuenta con torta de concreto.



Foto 9: Se observa que la plancha de concreto se encuentra en mal estado.




Foto 10: Se observa que se necesita sustitución de pila.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público