



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL PEDREGAL I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS EL PEDREGAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0414-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Se observa que la lámina ya fue desmontada para realizar el cambio



Foto 2: Se observa estructura de soporte de metal está recibiendo su mantenimiento.



Foto 3: Se observa que están trabajando en los balcones.



Foto 4: Se observa que están realizando el banco de trabajo



Foto 5: Se observa que se necesita aplicación de pintura.



Foto 6: Se observa que están realizando la reparación del inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL PEDREGAL I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS EL PEDREGAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0414-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 7: Se observa que ya están pegando piso cerámico.



Foto 8: Se observa que ya están preparando el espacio para tirar torta de concreto.



Foto 9: Se observa que ya están preparando el espacio para realizar la plancha de concreto que se encuentra en mal estado.



Foto 10: Se observa que están realizando el cambio de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público