

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHUELU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0449-42	FECHA:	20/11/2024



FOTO 1: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS VENTANAS.



FOTO 2: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN COLOCAR PISO DE GRANITO



FOTO 3: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LÁMINAS.



FOTO 4: SE OBSERVA QUE ESTÁN REALIZANDO MANTENIMIENTO DE LA PUERTA.



FOTO 5: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN EL CAMBIO DE LÁMINA



FOTO 6: SE OBSERVA QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA ESTRUCTURA DE LA COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guerrero de León

Firma y sello del Presidente de la



R. J. V. R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0449-42	FECHA:	20/11/2024



FOTO 7: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PARED DEL FONDO DEL ESCENARIO.



FOTO 8: SE OBSERVA QUE ESTÁN CAMBIANDO EL PISO DE CONCRETO POR CERÁMICO.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucrecia de León
 Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

