

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHUELÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0449-42	FECHA:	12/12/2024



FOTO 1: SE OBSERVA QUE YA FUE INSTALADO EL BALCON



FOTO 2: SE OBSERVA QUE EL PISO CERÁMICO YA FUE INSTALADO.



FOTO 3: SE OBSERVA QUE LA LÁMINA YA RECIBIO SU MANTENIMIENTO.



FOTO 4: SE OBSERVA QUE LA PUERTA DEL MÓDULO 2 YA RECIBIO SU MANTENIMIENTO.



FOTO 5: SE OBSERVA QUE LA LÁMINA DE LA COCINA YA FUE INSTALADA.



FOTO 6: SE OBSERVA QUE LA ESTRUCTURA DE METAL YA FUE INSTALADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos.

Luzmila de Sion

Firma y sello del Presidente de EODP



RQJ/R

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0449-42	FECHA:	12/12/2024




FOTO 7: SE OBSERVA QUE LA PARED DEL FONDO DEL ESCENARIO YA CUENTA CON CERNIDO Y REPELLO.




FOTO 8: SE OBSERVA QUE ESTÁN CAMBIANDO EL PISO DE CONCRETO POR CERÁMICO..

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

