



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOF
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	VILLA LA VERDE CANTON EL ZOMPOPERO ALDEA LAS PILAS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0833-42	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Se observa el deterioro del piso de concreto el cual será sustituido por cerámico.



Foto 2: Se observa que se necesita ventana con vidrios.



Foto 3: Se observa que la cocina no cuenta con azulejo.



Foto 4: Se observa que no hay puerta en área de bodega de alimentos. Suministro de puerta de metal en cocina.



Foto 5: Se observa que las dimensiones de la pila es muy pequeña para el uso diario de cocina.



Foto 6: Se observa que el patio no tiene cuneta para drenar el agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se guardan en el archivo de hojas.

Firma y sello del Presidente del CEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	VILLA LA VERDE CANTON EL ZOMPOPERO ALDEA LAS PILAS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0833-42	FECHA:	3/10/2024



Foto 7: Se observa que allí se instalará la caja de registro.



Foto 8: Se observa que en el patio no se cuenta con rejilla, el cual será suministrada.



Foto 9: Se observa el deterioro de tubería PVC línea principal de aguas pluviales.



Foto 10: Se observa daño y urge reparación en muro perimetral de block.



Foto 11: Se observa que no se cuenta con torta de concreto en el patio. El cual se suministrará.



Foto 12: Se observa que urge reparación en lavamanos de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	VILLA LA VERDE CANTON EL ZOMPOPERO ALDEA LAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0833-42	FECHA:	3/10/2024



Foto 13: Se observa que urge un resane y aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 14: Se observa que urge un sumidero de aguas pluviales.



Foto 15: Se observa que se necesita sustitución de azulejo.



Foto 16: Se observa que la torta de concreto necesita reparación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar la información de las.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

