



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	VILLA LA VERDE CANTÓN EL ZOMPOPERO ALDEA LAS PILAS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0833-42	FECHA:	19/11/2024




Foto 1: Se observa el proceso de aplicación de ciza en piso



Foto 2: Se observa proceso de instalación de ventanas nuevas



Foto 3: Instalación de azulejo nuevo



Foto 4: se observan puertas nuevas armadas



Foto 5: Se observa colocación de pila nueva



Foto 6: Se observa proceso fabricación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	VILLA LA VERDE CANTÓN EL ZOMPOPERO ALDEA LAS PILAS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0833-42	FECHA:	19/11/2024



Foto 7: Se observa proceso de elaboración de caja de registro



Foto 8: Se observa proceso de elaboración de rejilla



Foto 9: Se observa proceso de instalación de tubería agua pluvial



Foto 10: Se observa proceso de derribo de muro para levantamiento nuevo




Foto 11: Se observa proceso de reparación de una fase de losa en patio



Foto 12: Se observa proceso de cambio de lavamanos de concreto y azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	VILLA LA VERDE CANTÓN EL ZOMPOPERO ALDEA LAS PILAS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0833-42	FECHA:	19/11/2024



Foto 13: Se observa proceso de pintado



Foto 14: Se observa proceso de fundición de paredes sumidero



Foto 15: Se observa proceso de instalación de azulejo



Foto 16: Se observa proceso de fundición de losa en baños

Foto 17:

Foto 18

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
CONSEJO EDUCATIVO
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
OFICIAL RURAL
Firma y Sello Director Centro Educativo Público