

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0881-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: SE OBSERVA QUE EL PISO DE CEMENTO ESTA SIENDO SUSTITUIDO POR PISO CERAMICO.



Foto 2: SE OBSERVA QUE LOS BALCONES DE METAL ESTÁN RECIBIENDO MANTENIMIENTO.



Foto3: SE OBSERVA QUE LAS PUERTAS DE LAS AULAS ESTÁN RECIBIENDO MANTENIMIENTO.



Foto4: SE OBSERVA QUE LAS PAREDES DEL AULA ESTÁN SIENDO PINTADAS.



Foto5: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN EL MUEBLE DE COCINA.



Foto6: SE OBSERVA QUE LAS PUERTAS DE COCINA ESTÁN RECIBIENDO MANTENIMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0881-42	FECHA:	18/11/2024



FOTO 7. SE OBSERVA QUE LAS PAREDES DE LA COCINA ESTAN SIENDO PINTADAS.



FOTO 8. SE OBSERVA QUE EL PISO DE COCINA ESTA SIENDO SUSTITUIDO POR CERAMICO.



FOTO 9. SE OBSERVA QUE LOS BALCONES DE COCINA VAN A SER SUSTITUIDOS.



FOTO 10. SE OBSERVA QUE LAS PUERTAS DEL BAÑO ESTÁN SIENDO DESINSTALADAS PARA BRINDAR EL DEBIDO MANTENIMIENTO.



FOTO 11. SE OBSERVA QUE LAS PAREDES DE LOS BAÑOS ESTÁN RECIBIENDO MANTENIMIENTO EN PINTURA.



FOTO 12. SE OBSERVA QUE SE ESTÁ INSTALANDO CANAL DE METAL CON SU BAJADA PLUVIAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0881-42	FECHA:	18/11/2024



FOTO 13. SE OBSERVA QUE LA LINEA PRINCIPAL DE TUBERIA DE PVC ESTÁ SIENDO SUSTITUIDA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

