



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0881-42	FECHA:	18/12/2024



Foto 1: SE OBSERVA QUE EL PISO DE CEMENTO HA SIDO REMPLAZADO, POR PISO CERAMICO.



Foto 2: SE OBSERVA QUE LOS BALCONES DE METAL YA SE LES DIO EL MANTENIMIENTO CON PINTURA ANTICORROSIVA.



Foto3: SE OBSERVA QUE LAS PUERTAS DE LAS AULAS SE LES DIO EL MANTENIMIENTO.



Foto4: SE OBSERVA QUE LA PINTURA DE LAS PAREDES DE LAS AULAS YA HAN SIDO PINTADAS.




Foto5: SE OBSERVA QUE YA SE CUENTA CON MUEBLE DE COCINA.



Foto6: SE OBSERVA QUE SE HAN SUSTITUIDO PUERTAS DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0881-42	FECHA:	18/12/2024



Foto 7: SE OBSERVA QUE SE HAN PINTADO EL AREA DE COCINA.



Foto 8: SE HA SUSTITUIDO CON PIZO CERAMICO EN LA COCINA.



Foto 9: SE SUSTITULLO EL BALCON DE LA COCINA.



Foto 10: SE OBSERVA QUE SE HAN PINTADO Y DADO MANTENIMIENTO A LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS.



Foto 11: SE LE HA REALIZADO MANTENIMIENTO Y PINTURA A LAS PAREDES DE LOS BAÑOS, CON PINTURA ACRILICA



Foto 12: SE HA INSTALADO SUMINISTRO DE CANAL DE METAL CON VAJADA PLUVIAL EN AMBOS LADOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0881-42	FECHA:	18/12/2024



Foto 13: SE LE DA REMOZAMIENTO A LA LINEA PRINCIPAL DE TUBERIA PVC DE AGUA POTABLE ENTRADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

