



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN LUIS, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0882-42	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Se observa que, en el módulo de aulas se sustituyó laminas.



Foto 2: Se observa que se cambió de la estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Se observa que se sustituyeron dos puertas.




Foto 4: Se observa que se cuenta con balcones.




Foto 5: Se observa que se cuenta con una estación de lavado.



Foto 6: Se observa que se sustituyó barandas de metal por malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

