

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	11/7/2024



FOTO 1: SE OBSERVA ÓXIDO Y DETERIORO EN EL PORTÓN DE INGRESO AL CENTRO EDUCATIVO, URGE SUSTITUCIÓN.



FOTO 2: SE OBSERVA ADOQUINES AL INGRESAR AL CENTRO EDUCATIVO, ES NECESARIO UNA PLANCHA DE CONCRETO.



FOTO 3: SE OBSERVA LA ESTUFA IMPROVISADA PARA COCINAR LOS ALIMENTOS, URGE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FORMAL.



FOTO 4: SE OBSERVA EL PISO RÚSTICO ES NECESARIO COLOCAR PISO ANTIDESLIZANTE.




FOTO 5: SE OBSERVA LA PAREDES SUCIAS Y SIN PINTURA.



FOTO 6: SE OBSERVA PARTES DE CONCRETO Y PARTES DE TIERRA, ES NECESARIO UNA PLANCHA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	11/7/2024



FOTO 7: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LOS BAÑOS, EL PISO ES RÚSTICO, URGE PISO ANTIDESLIZANTE Y LA PAREDES SUCIAS Y SIN AZULEJO.



FOTO 8: SE OBSERVA EL DETERIORO Y MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS CHORROS.



FOTO 9: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA PILA, URGE EL CAMBIO.



FOTO 10: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA BASE Y EL MAL ESTADO DEL ROTOPLAS COMO DE LA TUBERIA.



FOTO 11: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LOS BAÑOS, EL PISO ES RÚSTICO, URGE PISO ANTIDESLIZANTE Y AZULEJO.



FOTO 12: SE OBSERVA LA PAREDES SUCIAS Y SIN PINTURA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	11/7/2024



FOTO 13: SE OBSERVA EL ÓXIDO Y FALTA DE PINTURA EN LAS PUERTAS, URGE DARLE MANTENIMIENTO.



FOTO 14: SE OBSERVA QUE NO FUNCIONA EL SISTEMA ELÉCTRICO, URGE CAMBIARLO.



FOTO 15: SE OBSERVA QUE NO FUNCIONA EL SISTEMA DE MANECILLAS Y MANGUERAS, URGE CAMBIARLO.



FOTO 16: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LAS CHAPAS DE LA PUERTA.



FOTO 17: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA PILA, URGE EL CAMBIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---