



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	12/08/2024



FOTO 1: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DEL PORTÓN DE INGRESO AL CENTRO EDUCATIVO.



FOTO 2: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA PLANCHA DE CONCRETO AL AL INGRESAR DEL CENTRO EDUCATIVO.



FOTO 3: SE OBSERVA EL PROCESO DE PEGADO DEL AZULEJO EN SERVICIOS SANITARIOS, DEBIDO QUE HUBO CAMBIO DE RENGLÓN SEGÚN CONSTA EN EL ACTA NO. 12-2024.



FOTO 4: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DEL PISO RÚSTICO A PISO ANTIDESLIZANTE.



FOTO 5: SE OBSERVA EL PROCESO DE PINTADO DE LAS PAREDES.



FOTO 6: SE OBSERVA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PLANCHA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.R.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	12/08/2024



FOTO 7: SE OBSERVA EL PROCESO DE COLOCACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE Y AZULEJO EN PAREDES.



FOTO 8: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DE CHORROS.



FOTO 9: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA COLOCACIÓN DE LA PILA.



FOTO 10: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE LA BASE DEL ROTOPLAS Y SU TUBERÍA.



FOTO 11: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DE BAÑO, PISO ANTIDESLIZANTE Y AZULEJO.



FOTO 12: SE OBSERVA EL PROCESO DE PINTADO DE PAREDES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.E.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	12/08/2024



FOTO 13: SE OBSERVA EL PROCESO DEL MANTENIMIENTO DE PUERTAS.



FOTO 14: SE OBSERVA EL PROCESO DE ARREGLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.



FOTO 15: SE OBSERVA EL PROCESO DEL SISTEMA DE MANECILLAS Y MANGUERAS.



FOTO 16: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DE CHAPA DE LA PUERTA.



FOTO 17: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DE PILA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

