

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	10/09/2024.




FOTO 1: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE CAMBIO DEL PORTÓN DE INGRESO AL CENTRO EDUCATIVO.



FOTO 2: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE LA PLANCHA DE CONCRETO AL AL INGRESAR DEL CENTRO EDUCATIVO.



FOTO 3: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE PEGADO DEL AZULEJO EN SERVICIOS SANITARIOS, DEBIDO QUE HUBO CAMBIO DE RENGLÓN SEGÚN CONSTA EN EL ACTA NO. 12-2024.



FOTO 4: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE CAMBIO DEL PISO RÚSTICO A PISO ANTIDESLIZANTE.



FOTO 5: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE PINTADO DE LAS PAREDES.



FOTO 6: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE ELABORACIÓN DE LA PLANCHA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

VRMS
Firma y Sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	10/09/2024.



FOTO 7: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE Y AZULEJO EN PAREDES.



FOTO 8: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE CAMBIO DE CHORROS.



FOTO 9: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LA PILA.



FOTO 10: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA BASE DEL ROTOPLAS Y SU TUBERÍA.



FOTO 11: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE CAMBIO DE BAÑO, PISO ANTIDESLIZANTE Y AZULEJO.



FOTO 12: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE PINTADO DE PAREDES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del COPF	 Firma y sello del Director del Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	10/09/2024.



FOTO 13: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PUERTAS.



FOTO 14: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE ARREGLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.



FOTO 15: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANECILLAS Y MANGUERAS.



FOTO 16: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE CAMBIO DE CHAPA DE LA PUERTA.



FOTO 17: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE CAMBIO DE PILA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--