

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA PRESA SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0943-43	FECHA:	20/09/2024



FOTO1.1: SE OBSERVA QUE EL INODORO NECESITA REPARACIÓN



FOTO1.2 : SE OBSERVA EL MIGITORIO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE



FOTO1.3: SE OBSERVA QUE SE NECESITA REPARACION DE ESTACION DE LAVAMANOS



FOTO1.4: SE OBSERVA QUE SE NECESITA REPARACION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO



FOTO1.5: SE OBSERVA QUE NO FUNCIONA ADECUADAMENTE LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA Y SE NECESITA UNA LLAVE DE PASO



FOTO1.6: SE OBSERVA SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF





Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA PRESA SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0943-43	FECHA:	20/09/2024



FOTO1.7: SE OBSERVA REPARACION DE BOMBA DE AGUA



FOTO1.8 : SE OBSERVA REPARACION DE LINEA PRINCIPAL



FOTO2.1: SE OBSERVA SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



FOTO2.2: SE OBSERVA SUSTITUCION DE BANCO DE TRABAJO DE CONCRETO



FOTO2.3: SE OBSERVA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



FOTO2.4: SE OBSERVA REPARACION DE PISO CEMENTO LIQUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Estela Pérez Firma y sello del Presidente de la	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA CASERIO LA PRESA SANTA FE	[Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público	DIRECCION ESCUELA CASERIO LA PRESA SANTA FE
---	--	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA PRESA SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0943-43	FECHA:	20/09/2024



FOTO2.5: SE OBSERVA SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO



FOTO2.6: SE OBSERVA SUSTITUCION DE MALLA METALICA EN VENTANA



FOTO2.7: SE OBSERVA REPARACION DE PARED



FOTO2.8: SE OBSERVA RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA LATEX ACRILICA



FOTO2.9: SE OBSERVA SUMINISTRO DE INSTALACION DE AZULEJO EN PILA DE CONCRETO Y MURO DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la
Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

