



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PRESA, PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0943-43	FECHA:	7/11/2024



FOTO 1.1 SE OBSERVA QUE SE INICIÓ CON LA REPARACIÓN DEL INODORO



FOTO 1.2 AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL MINGITORIO



FOTO 1.3: SE OBSERVA QUE SE INICIÓ CON LA COLOCACIÓN DEL AZULEJO Y HACE FALTAN LOS CHORROS, PARA CONCLUIR LA REPARACIÓN.



FOTO 1.4: SE INICIÓ CON LA REPARACIÓN DEL MURO



FOTO 1.5: SE INICIÓ CON LA REPARACIÓN DE LA LINEA PRINCIPAL



FOTO 1.6: AUN NO SE HA INICIADO EL TRABAJO PARA EL DEPÓSITO DEL AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Estela Perez Castro

Firma y sello del Presidente del OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PRESA, PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0943-43	FECHA:	7/11/2024



FOTO 1.7: SE INICIARON LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA.



FOTO 1.8: SE OBSERVA LA REPARACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL.



FOTO 2.1: SE INICIÓ CON LA SUSTITUCIÓN DE LA ESTUFA RURAL



FOTO 2.2: SE INICIARON LOS TRABAJOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE BANCO DE TRABAJO.



FOTO 2.3: SE INICIÓ CON EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE METAL.



FOTO 2.4: SE INICIÓ CON LA REPARACIÓN DEL PISO DE CEMENTO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Estela Pérez Castro

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
República de Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PRESA, PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0943-43	FECHA:	7/11/2024



FOTO 2.5: AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.



FOTO 2.6: AUN NO SE INICIA CON EL TRABAJO DE SUSTITUCIÓN DE MALLA METÁLICA



FOTO 2.7: AUN NO SE INICIA CON LA REPARACIÓN DE PARED



FOTO 2.8: AUN NO SE HA INICIADO CON LA APLICACIÓN DE PINTURA.



FOTO 2.9: SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE AZULEJO EN LA PILA DE CONCRETO Y MURO DE PILA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Estela Pérez Castro

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

