



Ministerio de Educación

El Salvador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. CALLE 0-70-ZONA 3, COLONIA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1001-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Se observa el piso en mal estado y desgastes en piso por agua acumulada



Foto 2: Se observa el deterioro de la puerta y chapa va no cierra y cuenta con dobleces



Foto 3: Se observa la acumulación de óxido y unas imperfecciones



Foto 4: Se observa que no cuenta con torta de concreto para unir aulas y los niños se tropiezan con obstáculos



Foto 5: Se observa el deterioro del balcón y cuenta con dobleces y cortes por abrirlos a la fuerza



Foto 6: Se observa que la estructura está en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. CALLE 0-70-ZONA 3, COLONIA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1001-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 7: Se observa el mal estado de la lamina y mal sujeta



Foto 8: Se observa que el agua no cuenta con cuneta y tiende a derramarse en todo el area



Foto 9: Se observa que al poner la cuneta de concreto se necesita poner una parrilla de metal para evitar accidentes



Foto 10: Se observa el mal estado de la pintura




Foto 11: Se observa que la banqueta existente se encuentra undida y en mal estado



Foto 12: Se observa el mal estado y por el area los ladrones tienden a meterse por esa area

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público