

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. CALLE 0-70-ZONA 3, COLONIA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1001-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso del piso



Foto 2: Se observa el proceso de cambio de puerta e instalación de la misma



Foto 3: Se observa el proceso de cambio de puerta



Foto 4: Se observa el proceso de la torta de concreto para la unión de las aulas



Foto 5: Se observa el proceso de instalación de los balcones



Foto 6: Se observa el proceso de estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Escuela Soledad Ayau J.V.
CONSEJO EDUCATIVO
Colonia Concepción Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

Escuela Soledad Ayau J.V.
DIRECCION
Retalhuleu

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EQUIM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. CALLE 0-70-ZONA 3, COLONIA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1001-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Se observa el proceso de la lamina y como sujetar la misma



Foto 8: Se observa el proceso de la cuneta



Foto 9: Se observa el proceso de la cuneta y parrilla de metal



Foto 10: Se observa el proceso de la pintura




Foto 11: Se observa que la banqueta existente se encuentra undida y en mal estado



Foto 12: Se observa el proceso de reforzamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo