

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. CALLE 0-70-ZONA 3. COLONIA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1001-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: Se observa la finalización del piso cerámico



Foto 2: Se observa la finalización de la puerta



Foto 3: Se observa la finalización de la puerta



Foto 4: Se observa la finalización de torta de concreto




Foto 5: Se observa la finalización de balcón




Foto 6: Se observa la finalización de estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ECOM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. CALLE 0-70-ZONA 3, COLONIA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1001-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 7: Se observa la finalización de balcón



Foto 8: Se observa la finalización de la cuneta



Foto 9: Se observa la finalización de la cuneta con parrilla de metal



Foto 10: Se observa la finalización de la pintura



Foto 11: Se observa la finalización de la banqueta



Foto 12: Se observa la finalización de la estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y acompañar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

