

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 9A-81, ZONA6, CANTÓN TABLEROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1060-43	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: SE OBSERVA QUE COLOCARON VENTANAS EN LAS AULAS.



Foto 2: SE OBSERVA QUE SE COMPLETARON LAS PERSIANAS EN LA VENTANA



Foto 3: SE OBSERVA QUE EL CANAL SE SUSTITUYO, POR UNO MAS GRANDE



Foto 4: SE OBSERVA QUE SE HUBO SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y ESTRUCTURA METÁLICA.



Foto 5: SE OBSERVA QUE SE COLOCO PISO CERÁMICO EN LA COCINA ASÍ TAMBIEN EN DIRECCIÓN.



Foto 6: SE OBSERVA QUE LA ESTUFA Y LA MESA DE CONCRETO FUE INSTALADA PARA EL USO DE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Katrina Melani B...
Firma y sello del Presidente de la O...



Estelita...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público /



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 9A-81, ZONA6, CANTÓN TABLEROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1060-43	FECHA:	8/05/2024



Foto 7: SE OBSERVA QUE SE INSTALO LÁMINA Y ESTRUCTURA DE METAL, PILA Y CONFORMACIÓN DE UNA HILERA DE BLOCK SOBRE LA LOSA




Foto 8: SE OBSERVA QUE SE COLOCO EL SISTEMA ELECTRICO EN CIERTAS AULAS.



Foto 9: SE OBSERVA QUE SE COLOCO AZULEJO EN LOS BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kibma Koeni Bathe P.
Firma y sello del Presidente de la SPF
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
RETALHULEU

Estelita P.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL
CANTON TABLEROS
RETALHULEU