

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1061-43	FECHA:	7/15/2024



Foto 1: Canal para desfogar el agua pluvial(bajadas de agua) para que ya no inunde el acceso al establecimiento



Foto 2: Se observa la colocación de la lamina troquelada por la que estaba dañada



Foto 3: Se observa la colocación final de estructura de metal



Foto 4: Sustitución completo del piso antideslizante, debido a que el piso de cemento estaba deteriorado




Foto 5: Se observa el proceso de elaboración de mueble adecuado para resguardar los utensilios y productos para el servicio de preparación de los alimentos



Foto 6: Se muestra la reja que se instaló en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1061-43	FECHA:	7/15/2024



Foto 7: Se observa la estufa instalada para su utilización



Foto 8: Se observa el portón instalado estilo corredizo



Foto 9: Se observa los balcones instalados



Foto 10: Se observa la plancha de concreto terminada.



Foto 11: Se observa el pozo en funcionamiento



Foto 12: Se observa la bomba de agua en el pozo y debidamente sellado por seguridad de los alumnos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1061-43	FECHA:	7/15/2024



Foto 13: Se observa el sistema eléctrico colocado debidamente cubierto por una tubería para que se aisle por cuestión de seguridad



Foto 14: Se observa la tubería que se está colocando para suministrar agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

