

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "VILLAS DEL PEDREGAL II"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1205-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 1: SE OBSERVA QUE ESTÁN PINTANDO LA PARTE DE ENFRETE DE LA ESCUELA.



Foto 2: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA INSTALACIÓN DE LA BARANDA POR EL PELIGRO EXISTENTE.



Foto 3: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA INSTALACIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL.



Foto 4: SE OBSERVA QUE ESTÁN REALIZANDO REPELLO EN MURO DE PAREDES.




Foto 5: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA INSTALACIÓN DE PISO GERÁMICO EN EL AULA.



Foto 6: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN TALLAR LAS VENTANAS DEL AULA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "VILLAS DEL PEDREGAL II"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1206-43	FECHA:	28/02/2024



Foto 7: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA INSTALACIÓN DE CANAL.



Foto 8: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA INSTALACIÓN DE LÁMINA.



Foto 9: SE OBSERVA QUE SE DESINSTALÓ LA RED ELÉCTRICA PARA REALIZAR EL CAMBIO.



Foto 10: SE OBSERVA QUE ESTÁN PINTANDO LAS PAREDES DEL AULA.



Foto 11: SE OBSERVA QUE ESTÁN SUBIENDO HILADAS DE BLOCK PARA QUE TENGA MÁS ALTURA.



Foto 12: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN EL CAMBIO DE CHAPA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "VILLAS DEL PEDREGAL II"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1205-43	FECHA:	28/02/2024



Foto 13: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN EL CAMBIO DE VENTANA E INSTALACIÓN DE BALCÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

