

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "VILLAS DEL PEDREGAL II"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1205-43	FECHA:	28/02/2024



Foto 1: SE OBSERVA QUE LOS MUROS YA CUENTAN CON PINTURA..



Foto 2: SE OBSERVA QUE YA ESTÁ INSTALADA LA BARANDA.



Foto 3: SE OBSERVA QUE YA SE CUENTA CON LA CERCA PERIMETRAL.



Foto 4: SE OBSERVA QUE LAS PAREDES YA CUENTA CON REPELLO Y GERNIDO.






Foto 5: SE OBSERVA QUE EL PISO CERÁMICO YA FUE INSTALADO.



Foto 6: SE OBSERVA QUE LAS VENTANAS YA FUERON INSTALADAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "VILLAS DEL PEDREGAL II"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1205-43	FECHA:	28/02/2024



Foto7: SE OBSERVA QUE YA ESTÁ INSTALADO EL CANAL DE METAL Y BAJADA DE AGUA.



Foto 8: SE OBSERVA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA LÁMINA.



Foto 9: SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA LA RED ELÉCTRICA.



Foto 10: SE OBSERVA QUE LAS PAREDES DEL AULA SE ENCUENTRAN PINTADAS.



Foto 11: SE OBSERVA QUE EL AULA CUENTA CON MÁS ALTURA.



Foto 12: SE OBSERVA QUE YA FUE INSTALADA LA CHAPA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "VILLAS DEL PEDREGAL II"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1205-43	FECHA:	28/02/2024



Foto 13: SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA INSTALADO BALCON Y VENTANA.

Área para observaciones o comentarios adicionales.

Área para observaciones o comentarios adicionales.

Área para observaciones o comentarios adicionales.

Área para observaciones o comentarios adicionales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

