

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 1: El techo se encuentra en proceso de cambio de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: La estructura de soporte es de madera y se encuentra en proceso de cambio



Foto 3: En proceso de aumento de altura de las aulas



Foto 4: El sistema eléctrico en proceso de cambio



Foto 5: Cambio de techo en proceso



Foto 6: Sustitución de soporte de bodega en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 7: Puerta de módulo de bodega en proceso



Foto 8: Ventana de cocina en proceso



Foto 9: Es necesario subir el nivel del techo y conformación de muro en proceso



Foto 10: Sustitución de sistema eléctrico en cocina en proceso



Foto 11: poltón de cocina en proceso



Foto 12: Azulejo de cocina en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 13: Área de cocina piso antideslizante en proceso



Foto 14: Pila en proceso de colocación.



Foto 15: Sustitución de puertas en baños en proceso.



Foto 16: Cambio en proceso de los sanitarios.



Foto 17: Proceso de colocación de azulejos.



Foto 18: Proceso de colocación de piso antideslizante en el área del baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 19: Puerta de metal en proceso de cambio en el módulo de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

