

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 1: Techo finalizado con lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Estructura de metal que da soporte a las láminas finalizada



Foto 3: Hileras de blocks para levantar el techo ya finalizada



Foto 4: El sistema eléctrico finalizado



Foto 5: Sustitución completa del techo ya finalizada



Foto 6: Sustitución finalizada de Estructura de metal que reemplaza la de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPE
Escuela Oficial Rural Mixta
Canton Copepe, Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCIÓN
Canton Copepe, Retalhuleu

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 7: Puerta nueva de la bodega finalizada



Foto 8: Ventana de ventilación en la cocina finalizada



Foto 9: Nivel del techo elevado de la bodega finalizado



Foto 10: Sistema eléctrico nuevo en la bodega finalizado



Foto 11: Polletón nuevo finalizado



Foto 12: Mueble de cocina con azulejo instalado y finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello de Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 13: Colocación finalizada de piso antideslizante en la cocina




Foto 14: Colocación finalizada de pila



Foto 15: Colocación finalizada de puertas nuevas en los baños



Foto 16: Remodelación finalizada de sanitario



Foto 17: Colocación finalizada de azulejos en los baños



Foto 18: Instalación finalizada de piso antideslizante por seguridad de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 19: Sustitución de puerta de metal en módulo de aula finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten signature]

