

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Lotificación Perú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a Avenida Lotificación Perú zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1308-42	FECHA:	16/10/2024



Foto 1: Se observa techo de lamina en mal estado en módulo 1



Foto 2: Se observa la necesidad de dar mantenimiento en módulo 1



Foto 3: Se observa la necesidad de cambiar por una puerta de reja de 1 x 2 metros



Foto 4: Se observa sistema eléctrico en mal estado



Foto 5: Se observa inodoros en mal estado



Foto 6: Se observa la necesidad de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amara Guzmán Velázquez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Lotificación Perú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a Avenida Lotificación Perú zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1308-42	FECHA:	16/10/2024



Foto 7: Se observa el drenaje en mal estado módulo 2



Foto 8: Se observa la necesidad de cajas de registro módulo 2




Foto 9: Se observa techo de lámina en mal estado



Foto 10: Se observa estructura en mal estado



Foto 11: Se observa pila en mal estado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfonso Bonifacio Ortega Velazquez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público