



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LOTIFICACIÓN PERÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a AVENIDA LOTIFICACIÓN PERÚ ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1308-42	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Se observa techo de lámina cambiado



Foto 2: Se observa la estructura del techo remozada



Foto 3: Se observa puerta de reja de 1x2



Foto 4: Se observa sistema eléctrico cambiado



Foto 5: Se observa inodoro cambiado



Foto 6: Se observa azulejo colocado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angela Bouquien Alejandra Delgado
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versik

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LOTIFICACIÓN PERÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a AVENIDA LOTIFICACION PERÚ ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1308-42	FECHA:	27/11/2024



Foto 7: Se observa drenaje cambiado




Foto 8: Se observa caja de registro colocada



Foto 9: Se observa techo de lámina cambiado



Foto 10: Se observa estructura cambiada



Foto 11: Se observa cambio de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---