

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lotificación Perú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a Avenida Lotificación Perú zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1319-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: Se observa techo de lámina en mal estado



Foto 2: Se observa la estructura de techo en mal estado



Foto 3: Se observa sistema eléctrico en mal estado



Foto 4: Se observa puertas en mal estado



Foto 5: Se observa balcón en mal estado



Foto 6: Se observa necesidad de dar mantenimiento a las cajas de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Angela Concepcion Maria Velazquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Perú

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lotificación Perú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a Avenida Lotificación Perú zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1319-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 7: Se observa sistema eléctrico de la cocina en mal estado




Foto 8: Se observa muro perimetral de malla en mal estado



Foto 9: Se observa accesorios en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---