

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOTIFICACIÓN PERÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a AVENIDA LOTIFICACIÓN PERÚ ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1319-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Se observa desmontaje de techo en mal estado



Foto 2: Se observa el trabajo en la estructura del techo que estaba en mal estado



Foto 3: Se observa el trabajo en el sistema eléctrico que estaba en mal estado



Foto 4: Se observa el trabajo de puertas en mal estado



Foto 5: Se observa el trabajo en balcones en mal estado



Foto 6: Se observa el trabajo de mantenimiento a las cajas de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Agustina Compuen Mejía Velazquez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GOBIERNO DEL PERÚ

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOTIFICACIÓN PERÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a AVENIDA LOTIFICACIÓN PERÚ ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1319-43	FECHA:	18/11/2024



Foto7: Se observa el trabajo en el sistema eléctrico





Foto 8: Se observa el trabajo en el muro perimetral de malla



Foto 9: Se observa el trabajo en el depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---